

Informe de servicio de clima

Orden de trabajo SAMPLE-TU-2026-0318. Visita de primavera del acuerdo SAMPLE-SA-2026-031.

Muestra ficticia para la vista previa de la casa de la familia García en trustmoses.com. No es un certificado, una póliza, un recibo, un manual ni un contrato real.

Cliente	Elena García, Calle Ejemplo 418, 00000 Ciudad Ejemplo
Técnico	R. Ellis (ficticio)
Fecha	18 de marzo de 2026
Equipo	Bomba de calor Carrier, instalada en 2016
Filtro	16x25x1, cambiado en esta visita
Teléfono	55 0000 4418

Lista de revisión

Punto	Resultado
Filtro 16x25x1	Cambiado.
Serpentín exterior	Enjuagado. Las aletas se veían derechas.
Serpentín interior	Solo visual. No se vio fuga en esta visita de muestra.
Drenaje de condensado	Despejado.
Termostato	Calor y frío respondieron.
Desconectador y contactor	Intactos y bien asentados.
Diferencia de temperatura	Anotada como normal en esta visita de muestra. No se listan presiones.

Notas para el Expediente

- Mantenga el filtro en el ciclo de 3 meses. El último cambio después de esta visita quedó como 12 de junio de 2026, y el siguiente como 12 de septiembre de 2026.
- La visita de otoño del acuerdo todavía está por venir en 2026.
- El techo (teja arquitectónica, cambiado en 2012) y el calentador Rheem (2019) no formaron parte de esta visita.

Conforme en el expediente de muestra: Elena García, 18 de marzo de 2026.