

Kontrollrapport for varme

Arbeidsordre SAMPLE-TU-2026-0318. Vårbesøk på avtale SAMPLE-SA-2026-031.

Oppdiktet eksempel til forhåndsvisningen av Hansen-huset på trustmoses.com. Ikke et ekte sertifikat, en polise, en regning, en bruksanvisning eller en kontrakt.

Kunde	Ingrid Hansen, Eksempelveien 12, 0001 Eksempelby
Tekniker	R. Ellis (fiktiv)
Dato	18. mars 2026
Utstyr	Carrier-varmepumpe, satt inn 2016
Filter	16x25x1, skiftet på dette besøket
Telefon	00 00 44 18

Sjekkliste

Punkt	Resultat
Filter 16x25x1	Skiftet.
Utespiral	Skylt. Finnene så rette ut.
Innespiral	Bare visuell sjekk. Ingen lekkasje sett på dette eksempelbesøket.
Kondensavløp	Renset.
Termostat	Både varme og kjøling svarte.
Sikkerhetsbryter og kontaktor	Hele og på plass.
Temperaturforskjell	Notert som vanlig for dette eksempelbesøket. Ingen trykk er oppført.

Notater til husarkivet

- Hold filteret på 3-måneders syklus. Siste skifte etter dette besøket er ført som 12. juni 2026, neste gang 12. september 2026.
- Høstbesøket i avtalen ligger fortsatt foran oss i 2026.
- Tak (takshingel, byttet 2012) og Rheem-varmtvannsberederen (2019) var ikke en del av dette besøket.

Bekreftet for eksempelfilen av Ingrid Hansen, 18. mars 2026.